

Ceci est une traduction du certificat DE12/81839642.00

SGS

Le système de management de

AG der Dillinger Hüttenwerke

Werkstraße 1, DE 66763 Dillingen

a été audité et certifié selon les exigences de
ISO 9001:2015

Pour les activités suivantes

Développement, conception, fabrication, transformation, distribution et commerce de tôles fortes, de produits semi-finis, de produits de fonderie, de composants et de systèmes de fondation en acier.

Production de coke et de fonte et de sous-produits connexes. Services de maintenance pour l'industrie sidérurgique.

Logistiques.

Ce certificat est valable du 12 juin 2023 au 11 juin 2026 et reste valide jusqu'à décision satisfaisante à l'issue des audits de surveillance.

Version 12. Certifié depuis le 19 mai 2023

Plusieurs certificats ont été émis pour cette activité, le certificat principal est numéroté DE12/81839642.00

Les activités certifiées réalisées par les sites additionnels sont présentées aux pages suivantes

L'organisme est certifié depuis 26 octobre 1992 et première certification par SGS sous SAS depuis 19 mai 2023.



Autorisé par
Daniel Willemin

Autorisé par
Jan Meemken

SGS Société Générale de Surveillance SA
Technoparkstrasse 1, 8005, Zurich, Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80 - www.sgs.com



Ce document est un certificat électronique authentique destiné à l'usage professionnel du Client uniquement. Les versions imprimées du certificat électronique sont autorisées et seront considérées comme copies. Ce document est délivré par la société sous réserve des Conditions Générales SGS pour les Services de Certification disponibles sur [Conditions Générales | SGS](#). Nous attirons votre attention aux clauses contenues sur la limitation de responsabilité, d'indemnisation et de juridiction. Ce document est protégé par le droit d'auteur et toute altération non autorisée, contrefaçon ou falsification du contenu ou de l'apparence de ce document est illégale.



Ceci est une traduction du certificat DE12/81839642.00, Continue

AG der Dillinger Hüttenwerke

ISO 9001:2015

Version 12
Sites
AG der Dillinger Hüttenwerke Werkstraße 1, DE 66763 Dillingen
AG der Dillinger Hüttenwerke Werkstraße 1, DE 66763 Dillingen
Développement, conception, fabrication, transformation, distribution et commerce de tôles fortes, de produits semi-finis, de produits de fonderie et de composants en acier
DILLINGER FRANCE 3032 Rue du Comte Jean - CS 56317, FR 59379 Dunkerque Cedex 1
Développement, production et transformation de tôles fortes
ANCOFER Stahlhandel GmbH Rheinstraße 163, DE 45478 Mülheim an der Ruhr
Transformation et commerce de tôles fortes
TRANS-SAAR B.V. Scheepmakerij 148, NL 3331 MA Zwijndrecht
Expédition internationale, dédouanement, agence maritime, transport maritime et côtier, transport intérieur, transbordement, stockage et coordination logistique



Ce document est un certificat électronique authentique destiné à l'usage professionnel du Client uniquement. Les versions imprimées du certificat électronique sont autorisées et seront considérées comme copies. Ce document est délivré par la société sous réserve des Conditions Générales SGS pour les Services de Certification disponibles sur [Conditions Générales](#) | SGS. Nous attirons votre attention aux clauses contenues sur la limitation de responsabilité, d'indemnisation et de juridiction. Ce document est protégé par le droit d'auteur et toute altération non autorisée, contrefaçon ou falsification du contenu ou de l'apparence de ce document est illégale.



Ceci est une traduction du certificat DE12/81839642.00, Continue

AG der Dillinger Hüttenwerke

SGS

ISO 9001:2015

Jebens GmbH Daimlerstraße 35-37, DE 70825 Korntal-Münchingen
Transformation et commerce de tôles fortes
Zentralkokerei Saar GmbH (ZKS) Werkstraße 1, DE 66763 Dillingen
Production de coke et produits dérivés
Steelwind Nordenham GmbH Blexer Reede 2, DE 26954 Nordenham
Conception, fabrication et vente de systèmes de fondations en acier
ROGESA Roheisengesellschaft Saar mbH Werkstraße 1, DE 66763 Dillingen
Production de fonte et produits dérivés
Saar Industrietechnik GmbH Werkstraße 1, DE 66763 Dillingen
Services de maintenance pour l'industrie sidérurgique
Ancofer Waldram Steelplates B.V. Damweg 12, NL 4905 BS Oosterhout
Transformation et commerce de tôles fortes



Ce document est un certificat électronique authentique destiné à l'usage professionnel du Client uniquement. Les versions imprimées du certificat électronique sont autorisées et seront considérées comme copies. Ce document est délivré par la société sous réserve des Conditions Générales SGS pour les Services de Certification disponibles sur [Conditions Générales](#) | SGS. Nous attirons votre attention aux clauses contenues sur la limitation de responsabilité, d'indemnisation et de juridiction. Ce document est protégé par le droit d'auteur et toute altération non autorisée, contrefaçon ou falsification du contenu ou de l'apparence de ce document est illégale.



Ceci est une traduction du certificat DE12/81839642.00, Continue

AG der Dillinger Hüttenwerke

SGS

ISO 9001:2015

DILLINGER Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone P.O. Box : 17592 - Road 1241 between junction 12 and 13, United Arab Emirates Dubai

Transformation et commerce de tôles fortes

SRT Saar-Rhein Transportgesellschaft mbH
Rheinallee 3, DE 47119 Duisburg

Prestations logistiques nationales et internationales, transports routiers, transports maritimes et cabotages, transports fluviaux, manutentions et stockages



Ce document est un certificat électronique authentique destiné à l'usage professionnel du Client uniquement. Les versions imprimées du certificat électronique sont autorisées et seront considérées comme copies. Ce document est délivré par la société sous réserve des Conditions Générales SGS pour les Services de Certification disponibles sur [Conditions Générales](#) | SGS. Nous attirons votre attention aux clauses contenues sur la limitation de responsabilité, d'indemnisation et de juridiction. Ce document est protégé par le droit d'auteur et toute altération non autorisée, contrefaçon ou falsification du contenu ou de l'apparence de ce document est illégale.

